



Date : .....

التاريخ : ١٤٣١/٥/٥


### تقرير هندسي

بالوقوف على المدرسة العالمية الحديثة  
الكائنة بحي الخالدية

- و تم الكشف على الطبيعة و تبين :
- ١ - المبنى سليمة من الناحية الانشائية و تتحمل الأحمال المستجدة.
  - ٢ - المبنى خالية من التصدعات و الشروخ و التتميلات و لا يوجد بها اي اجهادات انشائية
  - ٣ - لم يلاحظ اي هبوط في اساس المبنى ولم يلاحظ اي هبوط في جدران المبنى الداخلية و الخارجية
  - ٤ - إمكانية استخدام الغرف فصول دراسية و تحملها اكثر من ٣٥ طابك كحمل إنشائي صحي
  - ٥ - التمديدات الصحية سليمة و جيدة و لا يوجد بها اي تسرب او رشح للمياه
  - ٦ - التمديدات الكهربائية سليمة و لا يوجد بها اي مشاكل او عيوب فنية
  - ٧ - يوجد نظام القاطع الأرضي للاتصالات الكهربائية لمنع الصعق الكهربائي و هو يعمل بشكل جيد

و لله ولي التوفيق،،،،

المكتب الوطني الاستشاري



E. Mohammed Mameer  
Principal  
Modern Int'l School  
Riyadh - K.S.A.